

6.10.2026

Hepariinitrombosytopeniatutkimuksessa mahdollisesti virheellisiä tuloksia 17.5.-22.9.2026**Tutkimus**[B -Hepariinitrombosytopeniatutkimus](#)[B -HeparTP \(4399\)](#)**Aihe**

Alihankintalaboratoriomme on tiedottanut, että hepariinitrombosytopeniatutkimuksessa on mahdollisesti vastattu virheellisen matalia tuloksia reagenssierässä, joka on ollut käytössä HUS Diagnostiikkakeskuksessa 17.5. – 22.9.2026.

Kyseisenä aikana potilaille vastatut tulokset ovat mahdollisesti voineet olla virheellisen matalia, todelliset tulokset olisivat voineet olla noin 20–40 % korkeampia. Tulos on saattanut olla virheellisesti negatiivinen yksittäisillä potilailla. Näissä tapauksissa HUS Diagnostiikkakeskus on ollut erikseen yhteydessä hoitoyksiköihin.

Tiedustelut

HUS Diagnostiikkakeskus, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio, puh. 050 468 3910

Päivi Ylikangas Pentti Mäntymaa
Johtava ylilääkäri Osastonylilääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat ja ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveystilat
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveystilat
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveystilat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen tartuntatautilääkärit
ISLAB internet, intranet
OA_HEMAUT, OA_NÄYTÖT, OA_LOGIST